



Po odłączeniu zasilania przestaje pracować.
Zegar może być zasilany z baterii lub zasilacza.

br. Bertold OCD

Sheet: /
File: Zegar PIC18F14K22.sch

Title: Zegar kwarcowy

Size: A4 Date: 2017-04-25

KiCad E.D.A. kicad 4.0.5+dfsg1-4

Rev: 2

Id: 1/1